

今年一番の夏日を思わせる好天下、村松代表他リーダーの浅見、今藤、尾島、根本、御法川 6 名で実施 2 Hr

* ルート：南口～馬の背小径～管理棟～正門北口・内外～管理棟～休憩所～崩落場所～のんびり小径～今藤新道？。

* 参考パンフ：この木なんの樹？マップ

* 公園管理基準は？（馬の背小径はパンフには健脚向きと記載あるが木の根、段差、傾斜等は？）





のんびり小径の展望台付近の掲示板（住宅開発時に土砂を流し込み作ったのんびり小径に掲示）

* 観察結果纏めは別紙

* 観察フォト




4, 14 南口左の山野草園化とゴミ回収 3, 7 馬の背小径・富士見台から富士山/六国見山を臨む⇒左の樹木を伐る！



馬の背小径から湖畔に下山/枯掛りの桜老樹

管理棟と手前右の玉縄桜 4 本：緑地ボラ植栽 3 月初め開花



左手前のギン～（保全中）を観察



北口外の不法投棄物の穿り回収跡・先週整地後

P2/ 3

湖畔道路沿いにのんびり小径を新設（それが市の恒久対策か？）



どうせ UpDown ある！



安全性、耐久性は？



滑り易そうで安全性は？



右上は湖畔道路トンネル手前付近



湖畔道路からゴミ投込み⇒禁止掲示板を設置



道幅幅、頭上高は？



オーバーハングで危険



崖が迫り危険




オーバーハングで危険

うっかりロープに触ったら落ち掛けた（自己責任？）、

危険注意！の標識⇒どの様に注意したら良いのか？

安全の為には、この上の湖畔道路沿いの小山に道を付けるしかないのでは？？



金網があるので安心そうだが 50 年でも保証か？



キンランの保全 Good！



展望台（狭く展望も悪い）⇒広く&間伐



鎌倉石の切出し場⇒旧跡として保全/道も整備



⇒湖畔道路脇・北公園隅の掲示板から北公園飛地の間に東口を新設したら如何か？

この付近から下山：1、2段平坦路を経て3段目がのんびり小径で 看板と鎌倉石の位置に出る！



飛地付近に上がる旧排水路⇒此処も新入口候補の1つ



飛地 朝霧ロードから観察（Sさん整備）



今藤新道（隠れ道）入口付近（山野草が多く典型的なのんびり小径）



今日も黙々と飛地整備

以上